

### 3. ヨネッティー王禅寺前の現況と実施後の景観イメージ





図 1-7-2-3 都市部における換気施設（非常口）の概要



現状



完成後のイメージ

図 1-7-2-4(1) 周辺植生に配慮した緑の回復育成のイメージ（中原区等々力）



現状



完成後のイメージ

図 1-7-2-4(2) 周辺植生に配慮した緑の回復育成のイメージ（麻生区東百合丘三丁目）